

# 云南省人民政府办公厅

云政办函〔2015〕240号

## 云南省人民政府办公厅关于公布 云南省人民政府挂牌督办安全生产 重大隐患名单的通知

各州、市人民政府，省直有关部门：

根据《云南省人民政府关于建立健全安全生产隐患排查治理长效机制的决定》（云政发〔2008〕85号），省人民政府决定对全省29项安全生产重大隐患进行挂牌督办。现将《云南省人民政府挂牌督办安全生产重大隐患名单》印发公布。

此次挂牌督办安全生产重大隐患整改工作，务必于2016年11月30日前完成。隐患整改完毕并由督办责任（牵头）单位进行验收审查后，按照程序报请摘牌。

省政府督查室、省安委办将适时对隐患整改情况进行督促检查，确保按时完成整改及验收。

云南省人民政府办公厅

2015年11月9日

（此件公开发布）

# 云南省人民政府挂牌督办安全生产重大隐患名单

序号	隐患名称 (类型)	隐患基本情况	行业 (领域)	隐患所在地	整改单位	整改责任人	督办责任单位	督办责任人
1	水害	楚雄州楚雄市吕合镇小横街煤矿关闭时没有对矿井井下进行回填充实,造成井下已有约 11.5 万立方米的积水,对相邻石鼓煤矿开采形成了较大威胁	煤炭	楚雄州楚雄市	楚雄市吕合镇石鼓煤矿有限公司,楚雄市人民政府	楚雄市吕合镇石鼓煤矿有限公司总经理钱昭旨,楚雄市市长	楚雄州人民政府,省能源局	楚雄州人民政府,省能源局分管领导
2	滑坡	昆明市阳宗海风景名胜区云南煤化工集团东源煤电股份有限公司所属可保煤矿皂角露天坑东帮边坡的岩层和边坡倾角同向,为“顺层边坡”,加之相邻禾登煤矿曾在东帮上部排土,造成东帮上部压力增大,存在滑坡危害	煤炭	昆明市阳宗海风景名胜区	云南煤化工集团,阳宗海风景名胜区管委会	云南煤化工集团副总经理张籍,阳宗海风景名胜区管委会主任	昆明市人民政府,省能源局	昆明市人民政府,省能源局分管领导
3	坍塌	楚雄州武定县新立钦业有限公司马豆沟小黑龙山尾矿库未按照设计要求进行坝前分散均匀放矿;溢洪道未向库内延伸,经复核排水能力不能达到设计排洪要求;无浸润线观测设施;无坝体位移监测设施;截洪沟不符合设计要求	尾矿库	楚雄州武定县	武定县新立钦业有限公司	武定县新立钦业有限公司总经理王坤	楚雄州人民政府,省安全监管局	楚雄州人民政府,省安全监管局分管领导

序号	隐患名称 (类型)	隐患基本情况	行业 (领域)	隐患所在地	整改单位	整改责任人	督办责任单位	督办责任人
4	安全距离不足	楚雄州姚安县中国石油化工股份有限公司云南楚雄姚安石油支公司第二加油站加油机与埋地式液体储罐安全距离不足;消防沙池设置不符合规范,不能正常使用;柴油发电机损坏	危险化学品	楚雄州姚安县	中国石油化工股份有限公司	中国石油化工股份有限公司楚雄分公司朱鸿伟	楚雄州人民政府,省安全监管局	楚雄州人民政府安全监管分局领导
5	安全距离不足	云南三环化工有限公司、云南三环中美盛有限公司6个液氨储罐(4*3000立方米和2*400立方米,储量约6400吨)外环安全距离严重不足,同最近的居民点、临街店铺等只有100余米,约800米距离处正在建设连片高层居民小区,存在群体性人员伤亡的重大事故隐患	危险化学品	昆明市西山区	云南三环化工有限公司、云南三环中美盛有限公司	云南三环化工有限公司总经理林、云南三环化工有限公司中化美盛有限公司杜军	昆明市人民政府,省安全监管局	昆明市人民政府安全监管分局领导
6	安全距离不足	中缅油气管道 K129+460M—K129+742M 处,德宏州芒市新建宏云新村部分规划村民住宅与中缅油气管道工程项目安全距离不足,存在重大安全隐患	油气管道	德宏州芒市	中缅油气管道建设项目部	中缅油气管道建设项目经理王衡岳	德宏州人民政府	德宏州人民政府领导
7	占压	楚雄州楚雄市境内,昆明—大理输油管道纵向穿越楚雄高速公路楚雄服务区(安楚高速公路安宁至楚雄方向,K142+900M—K143+200M路段)	油气管道	楚雄州楚雄市	中国石化华南昆明销售分公司输油管理处	中国石化华南昆明销售分公司输油管理处处长李观杨	省能源局,交通运输部,楚雄州人民政府	省能源局、交通运输厅、楚雄州人民政府领导



序号	隐患名称 (类型)	隐患基本情况	行业 (领域)	隐患所在地	整改单位	整改责任人	督办责任单位	督办责任人
13	道路交通	丽江市永胜县境内, 香南线 K290 + 865M—K291 + 105M 和 K291 + 775M—K291 + 995M 属高挡墙、临崖路段, 路侧险要, 极易发生道路交通事故	道路交通	丽江市永胜县	丽江公路管理局	丽江公路管理局 段负责人	省公路局	省公路局 分管领导
14	道路交通	红河州建水县境内, 晋思线 K195 + 800M—K216 + 900M 路段弯多路窄, 道路临山临崖, 道路安全防护设施设置不足; 缺少必要的减速、诱导标志标牌; 弯道处有山体遮挡行车视距, 行车视线不良, 交通事故多发	道路交通	红河州建水县	红河公路管理局	红河公路管理局 段负责人	省公路局	省公路局 分管领导
15	道路交通	楚雄州南华县境内, 杭瑞高速 K2450—K2436(大理至楚雄方向) 为长下坡路段, 弯多坡陡, 无加水点和自救匝道, 雨季和冬季路面湿滑, 历年来群死群伤事故多发、频发。2015 年 4 月 6 日, K2436 + 842.4M(大理至楚雄方向) 处发生客车翻车事故, 造成 8 人死亡、28 人不同程度受伤	道路交通	楚雄州南华县	省公路开发投资公司	省公路开发投资公司 负责人	省交通运输厅	省交通运输厅 分管领导

序号	隐患名称 (类型)	隐患基本情况	行业 (领域)	隐患所在地	整改单位	整改责任人	督办责任单位	督办责任人
16	道路交通	昆明市阳宗海风景名胜区境内,汕昆高速公路 K2079—K2082 为阳宗隧道,隧道距离长,灯光照明不足,极易发生连环追尾事故并造成交通拥堵。2014 年该隧道段共发生道路交通安全事故 458 起,其中 3 车以上多车连环相撞事故 122 起;2015 年以来共发生道路交通安全事故 374 起	道路交通	昆明市阳宗海 风景名胜区	省公路开发 投资公司	省公路开发 投资公司负责人	省交通运输 厅	省交通运输 厅分管领导
17	道路交通	昆明市晋宁县境内,昆孟公路(即 S103 线)K62—K92 路段为沿线群众出行的主要道路,由于道路弯多弯急,视距不良,且沿线村庄开口较多,交通标志标线及安全防护设施不足,事故多发。近 5 年共发生道路交通安全事故 891 起,造成 8 人死亡、172 人受伤,且事故呈逐年上升趋势	道路交通	昆明市晋宁县	昆明公路管 理总段	昆明公路管 理总段负责人	省公路局	省公路局分 管领导
18	道路交通	昭通市大关县境内,G85 渝昆高速公路 K458—K460 为长下坡急弯路段,连续 S 急弯道,纵坡度 2.25%。该路段从昭通至水富方向为右急转弯,由于该路段下坡车速较快,在转弯过程中,车辆易驶入对向车道造成事故。自 2014 年 1 月至今共发生道路交通安全事故 33 起,造成 9 人死亡、10 人受伤	道路交通	昭通市大关县	昭通公路管 理总段	昭通公路管 理总段负责人	省公路局	省公路局分 管领导

序号	隐患名称 (类型)	隐患基本情况	行业 (领域)	隐患所在地	整改单位	整改责任人	督办责任单位	督办责任人
19	道路交通	昭通市大关县境内，G85 渝昆高速公路 K486+300M 处连续急弯，弯道半径 83.63 米，昭通至水富方向临崖，防护栏损坏缺失，护栏外山崖垂直高度约 40 米，且该弯道路面湿滑，极易发生车辆侧滑翻坠和对向相撞事故。自 2014 年以来，共发生道路交通事故 19 起，造成 5 人死亡、18 人受伤	道路 交通	昭通市大关县	昭通公路管 理总段	昭通公路管 理总段负责 人	省公路局	省公路局分 管领导
20	道路交通	通海高速公路通海—建水曲江 18 公里长下坡，弯道半径小，在弯坡路段多次发生翻车、追尾事故，2006 年 12 月建成通车至今共发生道路交通事故 1072 起，占通海高速公路事故总数的 47.6%，造成 91 人死亡，占通海高速公路死亡人数总数的 65%。该长下坡路段现有加水站位于通海高速 K8+420M 处，由于面积过小，无法扩展，加之该加水点位于一段陡坡坡底，无加减速车道，加水货车进出与路段正常行驶车辆发生事故，已不能满足当前安全需要，须在该路段上游位置重新选址新建加水站	道路 交通	玉溪市通海县	玉溪市通建 高速公路管 理责任有限 公司	玉溪市通建 高速公路管 理责任有限 公司负责人	玉溪市人民 政府	玉溪市人民 政府分管领 导

序号	隐患名称 (类型)	隐患基本情况	行业 (领域)	隐患所在地	整改单位	整改责任人	督办责任单位	督办责任人
21	道路交通	昆明市禄劝县境内,禄雪公路为沿线群众出行的主要道路,通行车辆多为客运班车、面包车、拖拉机,其中该公路K7—K49路段事故多发,特别是禄雪公路K7—K20+650M路段共7处隐患均坡陡弯多路急,且多为临江、临崖高落差路段,视距不良、安全防护和路面抗滑性严重不足,极易发生群死群伤事故	道路交通	昆明市禄劝县	昆明公路管理总段	昆明公路管理总段负责人	省公路局	省公路局分管领导
22	道路交通	曲靖市马龙县境内,杭瑞高速K2150+200M左所服务区出入口加速车道和减速车道存在安全隐患,车辆出入特别是大货车驶出极易造成交通事故。该路段2013年—2015年6月共发生道路交通事故安全事故71起,涉及货车事故39起	道路交通	曲靖市马龙县	曲靖市交通运输局	曲靖市交通运输局运输局长	曲靖市人民政府	曲靖市人民政府分管领导
23	火灾、爆炸	昆明市官渡区昆明国雅商贸有限公司储存和装卸易燃易爆化学物品市场未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带;室内消火栓加装了阀门并常关闭,消防设施设置不符合要求;室内消火栓栓口滑丝漏水,消防设施未保持完好有效;室内消火栓水带破损;室内消火栓玻璃门破损	消防	昆明市官渡区	昆明国雅商贸有限公司	昆明国雅商贸有限公司总经理徐玉兰	省公安消防总队	省公安消防总队领导



序号	隐患名称 (类型)	隐患基本情况	行业 (领域)	隐患所在地	整改单位	整改责任人	督办责任单位	督办责任人
24	火灾、爆炸	昭通市昭阳区滇东北大市场储存和装卸易燃易爆化学物品未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带；室内消火栓加装了阀门并常关闭，消防设施设置不符合要求；室内消火栓栓口滑丝漏水，消防设施未保持完好有效；易燃易爆化学物品场所未按照规定设置防雷、防静电设施；易燃易爆化学物品或有粉尘爆炸危险的场所未按照规定设置防爆电气设备	消防	昭通市昭阳区	昭阳区滇东北大市场	昭通市滇东北大市场负责人宋升明	省公安消防总队	省公安消防总队总导
25	火灾、爆炸	曲靖市马龙县金鑫烟花爆竹制造有限公司成品库防火分区面积超过《建筑设计防火规范》GB50016—2006 第 3.3.2 条规定的 50%；室内消火栓系统压力不足；室外消火栓系统不能正常使用	消防	曲靖市马龙县	马龙县金鑫烟花爆竹制造有限公司	马龙县金鑫烟花爆竹制造有限公司总经理文翔	省公安消防总队	省公安消防总队总导

序号	隐患名称 (类型)	隐患基本情况	行业 (领域)	隐患所在地	整改单位	整改责任人	督办责任单位	督办责任人
26	火灾	曲靖市麒麟区曲靖莹兴物业管理有限责任公司滇东商城消防控制室主机损坏,不能正常联动控制商场2—4层消防扑救设施;建筑四周消防车通道、消防登高扑救场地擅自设置成停车场(停车位);建筑地下部分与地上部分共用楼梯间,但未在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并设置乙级防火门;商场2、3、4层封闭楼梯间未封堵严实,未形成封闭楼梯间;商场楼顶私自搭建违章用房,无有关行业主管部门审批手续	消防	曲靖市麒麟区	曲靖莹兴物业管理有限责任公司	曲靖莹兴物业管理有限责任公司负责人李东云	省公安消防总队	省公安消防总队总导
27	火灾	玉溪市易门县龙泉农贸市场内货物乱堆放,设置临时摊位,造成消防车道和疏散通道堵塞;市场内商户存在私拉乱接电器线路和“三合一”现象;室内消火栓和灭火器设施设置数量不足;市场内消防安全管理混乱,未明确消防安全责任人、管理人,工作人员未经消防安全培训持证上岗;钢架结构大棚建筑防火等级达不到国家技术规范要求	消防	玉溪市易门县	易门县龙泉农贸市场	易门县龙泉农贸市场负责人孙杰	省公安消防总队	省公安消防总队总导

序号	隐患名称 (类型)	隐患基本情况	行业 (领域)	隐患所在地	整改单位	整改责任人	督办责任单位	督办责任人
28	垮塌、水害	玉溪市易门县云南易门正阳水电有限公司正阳水引水大沟支砌，加之年代久远，全部采用红土掺石灰支砌，造成部分沟帮变形，给引水大沟下耕种的村民和企业员工的生命财产安全带来威胁，存在重大安全隐患	电力	玉溪市易门县	云南易门正阳水电有限公司	云南易门正阳水电有限公司总经理赖应芬	玉溪市人民政府	玉溪市人民政府分管领导
29	堰塞湖	牛栏江红石岩堰塞湖两岸山体情况复杂，隐患点、危险源较多，堰塞湖治理工程施工爆破或降雨引发事故风险较高，边坡整治施工危险系数较大；堰塞体区域有当地群众及车辆通行，极易发生安全事故	水利	昭通市鲁甸县、巧家县	昭通市人民政府、牛栏江红石岩堰塞湖整治工作指挥部	昭通市人民政府、牛栏江红石岩堰塞湖整治工作指挥部领导	省水利厅	省水利厅分管领导

抄送：省委办公厅，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院。

